



CPGD-1



**CMT FRÉZOVACÍ PŘÍPRAVEK PRO PGC PRAVÍTKA
CMT FRÉZOVACÍ PRÍPRAVOK PRE PGC PRAVÍTKA
CMT MARÓ TARTOZÉSK A PGC VONALZÓHOZ**

Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Kezelési útmutató

CZ s. 3
SK s. 3
HU s. 4




Obr. 0



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3




Obr. 4



Obr. 5



Obr. 6



Obr. 7

Popis prípravku

1. Šrouby pro rychlé a snadné nastavení svérky k vedení podél pravítka.
2. Kopírovací pouzdro (současť balení).
3. Vodící otvor průměru 30 mm (max průměr frézy 19 mm).
4. Nastavení posunutí vedení frézování.
5. Dvojitá stupnice v milimetrech a palcích max. 50mm / 2palce.
6. Svérka pravítka (kompatibilní s CMT PGC Pravítky s rýchloupínacím systémem a jinými)
7. Šířka frézování (milimetry a palce)

Frézovací přípravek k pravítku PGC

Perfektní přípravek pro frézování presné drážky a spoje. Snadné použití zajišťuje lehce a presně nastavitelné vedení. Lze vytvořit drážky libovolné velikosti s jedním upnutím pravítka pouhým přidáním dalších průchodů frézy. Pevná kovová konstrukce. Ocelová ložiska jsou ideální pro snadné ovládání a manipulaci bez zadrhávání. Snadno použijete s jakoukoli frézkou díky otvoru na kopírovací kroužek průměru 30mm nebo díky dodanému kopírovacímu kroužku, který snadno upnute k univerzálnímu průhlednému frézovacímu desce (není součástí balení, kód: C89900002). Přípravek zaručuje dokonalé čisté a presné vedení na frézování drážky.

Postup práce

Obr. 1. Připravte si frézku: namontujte kopírovací kroužek průměru 30mm. Vyberte a upevněte frézu. Upevněte na obrobek pravítka a na něj připevněte pomocí svérky 1, Obr. 0 přípravek CPGD-1. Ujistěte se že jste zajistili šrouby svérky proti povolení a že přípravek snadno klouže po pravítku.

Obr. 2. Vložte frézku do vodícího otvoru přípravku.

Obr. 3. Nastavte hloubku řezu zvýšením nebo snížením frézy, až dosahne požadované hloubky. Nastavte počáteční hranu frézování, tu vidíte na stranách přípravku 7, Obr. 0 pro frézy 8, 10, 12mm a z druhé strany 1/4", 3/8" a 1/2".

Obr. 4. Zapněte frézku, zajděte frézou do obrobku a poohybem podél pravítka dopředu a dozadu vytváříte presnou drážku vedenou pomocí přípravku na pravítku.

Obr. 5. Nastavte pomocí šroubu 4, Obr. 0 požadovaný posun pro další průchod Obr. 7.

Záruka

Uplatnění záruky se řídí platnými Obchodními podmínkami a Záručními podmínkami firmy IGM nástroje a stroje s.r.o. jehož aktuální verze je k dispozici na www.igm.cz.

Popis prípravku

1. Skrutky pre rýchle a jednoduché nastavenie svorky k vedeniu pozdĺž pravítka.
2. Kopírovacie puzdro (súčasť balenia).
3. Vodiaci otvor priemeru 30 mm (max priemer frézy 19mm).
4. Nastavenie posunutia vedenia frézovania.
5. Dvojitá stupnica v milimetroch a palcoch max. 50mm / 2palce.
6. Svorka pravítka (kompatibilný s CMT PGC Pravítkami s rýchloupínacím systémom a inými)
7. Šírka frézovania (milimetre a palce)

Frézovací prípravok k pravítku PGC

Perfektný prípravok pre frézovanie presnej drážky a spoja. Jednoduché použitie zaistuje jednoducho a presne nastaviteľné vedenie. Možno vytvoriť drážky ľuboľnej veľkosti s jedným upnutím pravítka jednoduchým pridaním ďalších priechodov frézy. Pevná kovová konštrukcia. Ocelové ložiska sú ideálne pre jednoduché ovládanie a manipuláciu bez zadrhávania. Jednoducho použijete s akoukolvek frézkou vďaka otvoru na kopírovací krúžok priemeru 30mm alebo vďaka dodanému kopírovaciemu krúžku, ktorý jednoducho upnute k univerzálnej prieľahnej frézovacej doske (nie je súčasťou balenia, kód: C89900002). Prípravok zaručuje dokonalé čisté a presné vedenie na frézovanie drážky.

Postup práce

Obr. 1. Pripravte si frézku: namontujte kopírovací krúžok priemeru 30mm. Vyberte a upevnite frézu. Upevnite na obrobok pravítko a naň pripivnite pomocou svorky 1, Obr. 0 prípravok CPGD-1. Uistite sa že ste zaistili skrutky svorky proti povoleniu a že prípravok jednoducho klíže po pravítku.

Obr. 2. Vložte frézku do vodiaceho otvoru prípravku.

Obr. 3. Nastavte hĺbkou rezu zvýšením alebo znížením frézy, až dosiahne požadovanej hĺbky. Nastavte počiatočnú hranu frézovania, tú vidíte na stranách prípravku 7, Obr. 0 pre frézy 8, 10, 12mm a z druhej strany 1/4", 3/8" a 1/2".

Obr. 4. Zapnite frézku, zajděte frézou do obrobku a poohybom pozdĺž pravítka dopředu a dozadu vytváříte presnú drážku vedenú pomocou prípravku na pravítku.

Obr. 5. Nastavte pomocou svoriek 4, Obr. 0 požadovaný posun pre ďalší priechod Obr. 7.

Záruka

Uplatnenie záruky sa riadi platnými Obchodnými podmienkami a Záručnými podmienkami firmy IGM nástroje a stroje s.r.o. ktorého aktuálna verzia je k dispozícii na www.igm.cz.

Kezelési útmutató HU

A tartozék ismertetése

1. Csavarok a szorító gyors és könnyű beállításához és a vonalzó mentén való vezetéshez.
2. Másoló tok (részé a készletnek).
3. 30 mm átmérőjű vezető furat (a marófej max. átmérője 19 mm)
4. A maró vezető eltolásának beállítása.
5. Kettős skála mm-ben és colokban. 50 mm/ 2 col.
6. Vonalzó szorító (kompatibilis a gyorsrögzítő rendszerű CMT PGC Vonalzával és egyebekkel).
7. Marás szélessége (mm-ben és colban).

Maró tartozék a PGC vonalzóhoz

Tökéletes tartozék a pontos hornyok és illesztések marásához. A könnyű használatot a könnyű és pontos vezetés beállítás biztosítja. Bármilyen méretű hornyokat hozhat létre a vonalzó egyetlen rögzítőjével, egyszerűen további marás járatok hozzáadásával. Szilárd fémszerkezet. Az acél csapágy ideális a könnyű kezeléshez és a rángatózás nélküli manipulációhoz. Könnyen használható bármilyen marógéppel a 30 mm átmérőjű másológyűrű furatának vagy a mellékelt másológyűrűnek köszönhetően, amelyet könnyen az univerzális átlátszó marólemezhez rögzíthet (a csomagolás nem tartalmazza, rendelési szám: C89900002). A tartozék tökéletesen tiszta és pontos vezetést biztosít a horony marásakor.

A munka menete

- 1. ábra,** Készítse elő a marógépet: szerelje fel a 30 mm átmérőjű másológyűrűt. Vegye ki és rögzítse a marófejet. A munkadarabra rögzítse a vezető vonalzót és erre a szorító segítségével rögzítse 1. ábra a CPGD-1 tartozékot. Győződjön meg arról, hogy a szerszám könnyen csúszik-e a vonalzón.
2. ábra, Helyezze a marófejet a tartozék vezető furatába.
3. ábra, Állítsa be a marás mélységét a maró emelésével vagy leeresztésével, hogy a szükséges mélységet biztosítsa. Állítsa be a marás kezdő élét, ezt a tartozék oldalain látja 7, 0. ábra a 8, 10, 12 mm és a másik oldalról 1/4", 3/8" és 1/2"
- 4. ábra,** Kapcsolja be a marót, csúsztassa a marót a munkadarabba, és mozogjon a vonalzó mentén előre és hátra, hogy pontos hornyot hozzon létre, amelyet a vonalzón lévő tartozék vezet.
5. ábra, A 4 csavar segítségével 0. Ábra, állítsa be a szükséges eltolást, a következő marásponal számára, 7. ábra.

Garancia

A jótállás érvényesítése az érvényes IGM nástroje a stroje s.r.o. vállalat Kereskedelmi feltételeivel és a garanciális feltételekkel van vezérelve, az aktuális verzió a www.igm.cz honlapon található.



Výrobce / Výrobca / Gyártó
C.M.T. UTENSILI S.P.A. Italia, EU.
www.cmtutensili.com

Distributor / Distribútor / Forgalmazó
IGM nástroje a stroje s.r.o., Ke kopanině 560,
Tuchoměřice, 252 67, Czech Republic, E.U.
+420 220 950 910, www.igm.cz